



# COMUNE DI COLMURANO

UBICAZIONE INTERVENTO: CONTRADA COSTE N° 10



Progettista:

**Geom. Marco Testa**



**OGGETTO:**

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA, IN  
VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.R.G. (ai sensi  
dell'art. 15, comma 5, della Legge Regionale 34/92)  
DELL'AREA SITA IN CONTRADA COSTE N° 10

Proprietà:

**Ferretti Adriana**

ELABORATO  
STATO DI ATTUALE:  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Data:

07/10/2020

Tav. n°:

**10**

Scala:

Sostituisce il:

Studio Tecnico:

***Geom. Marco Testa***

Via San Vito n° 11- 62010 - Treia  
Tel. 339/1098128  
e.mail geommarcotesta@alice.it

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO FESSURATIVO

## 1. VISTA GENERALE



PROSPETTO NORD-OVEST



PROSPETTO NORD-EST





PROSPETTO SUD-EST



PROSPETTO SUD-OVEST

**2. STATO FESSURATIVO – PROSPETTO SUD-OVEST**



FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5




FOTO 6






FOTO 7



FOTO 8



FOTO 9





FOTO 10

### 3. STATO FESSURATIVO – PROSPETTO SUD-OVEST



FOTO 11




FOTO 12





FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15




FOTO 16





FOTO 17



FOTO 18



FOTO 19






FOTO 20



4. STATO FESSURATIVO – PROSPETTO NORD-EST




FOTO 21



FOTO 22





FOTO 23



## 5. STATO FESSURATIVO – PIANTA PIANO SEMINTERRATO



FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5





FOTO 6



FOTO 7





FOTO 8



FOTO 9





FOTO 10



FOTO 11





FOTO 12



FOTO 13





FOTO 14



FOTO 15



FOTO 16



FOTO 17





FOTO 18



FOTO 19



FOTO 20






FOTO 21

## 6. DIMOSTRAZIONE DELLO STATO DI DANNO – SCHIACCIAMENTI



SCHIACCIMENTO 1 – FOTO S1



SCHIACCIMENTO 1 – FOTO S2





SCHIACCIMENTO 1 – FOTO S3




SCHIACCIMENTO 1 – FOTO S4






SCHIACCIMENTO 1 – FOTO S5



SCHIACCIMENTO 1 – FOTO S6





SCHIACCIMENTO 1 – FOTO S7



SCHIACCIMENTO 2 – FOTO S8





SCHIACCIMENTO 2 – FOTO S9




SCHIACCIMENTO 2 – FOTO S10






SCHIACCIMENTO 3 – FOTO S11




SCHIACCIMENTO 3 – FOTO S12






SCHIACCIMENTO 3 – FOTO S13





SCHIACCIMENTO 4 – FOTO S14



SCHIACCIMENTO 4 – FOTO S15



SCHIACCIMENTO 4 – FOTO S16



SCHIACCIMENTO 5 – FOTO S17





SCHIACCIMENTO 5 – FOTO S18



SCHIACCIMENTO 5 – FOTO S19



SCHIACCIMENTO 5 – FOTO S20